

# Licht ins Dunkel



**Arpe**  
Infra Services

Für eine umfassende und übersichtliche Darstellung der Entwässerungsanlage ermitteln wir mit neuester EDV- und Videotechnik den Istzustand Ihrer Entwässerungsanlagen.

Basis für das Beheben oder Vermeiden von Schäden ist eine ausführliche Analyse der Entwässerungsanlage. Nach einer Kanalreinigung führen wir in einem Kontrollschacht eine Kanalfernsehkamera ins Entwässerungssystem ein, um alle seitlichen Anschlüsse und Abzweiger genau zu untersuchen. Die Kamerabilder werden direkt auf den Monitor im TV-Inspektionswagen übertragen. Schäden wie Wurzeleinwüchse, einragende seitliche Anschlüsse, Risse, Muffenversätze und feste Ablagerungen werden sichtbar.

## Einblick in die Tiefe

Die Datendokumentation erhalten Sie als bebilderten Farbbericht inkl. Grafiken auf CD, DVD oder sonstigem Datenträger. Sie zeigen Ihnen den Istzustand sowie gegebenenfalls einen notwendigen Sanierungsbedarf auf. So können Sie weitere Reparatur- oder Renovierungsmaßnahmen kompetent beurteilen.



TV-Fahrwagen mit Einsatzlänge bis 400 m.

## Einsatzgebiete

- Inspektion von Entwässerungsanlagen (Kanalisationen, Schächte)
- Ortung von Leitungsverlauf und überdeckten Schächten
- Inspektion von seitlichen Anschlussleitungen (Satellitenkamera)

## Technische Daten

- Leitungen von DN 50 bis DN 1600
- Kreis-, Ei- und Sonderprofile
- Einsatzlängen bis 400 m

## Ihre Vorteile

- Explosionsgeschütztes System
- Digitale Datenverarbeitung

## Hauptsitz

### Arpe AG

Hauptstrasse 1  
4446 Buckten  
Tel. +41 61 466 20 00

Hühnerhubelstr. 60  
3123 Belp  
Tel. +41 31 810 01 40

Dorfstrasse 43  
6035 Perlen  
Tel. +41 41 340 48 77

Undermülstrasse 25  
8320 Fehraltorf  
Tel. +41 52 222 86 07